

فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت	
عنوان مسئله / نیاز فناورانه	کارتریج فیلتر روغن تپ چنجر ترانس EAF
شرح مسئله / نیاز	انجام عمل کلید زنی در تپ چنجر ترانس کوره الکتریکی باعث افزایش تصاعدی آلودگی در روغن تپ چنجر میگردد جهت کاهش سطح آلودگی روغن تپ چنجر نیاز است روغن توسط یک پمپ در حال چرخش بوده و توسط یک کارتریج مخصوص فیلتر گردد. آلوده شدن این کارتریج و تعویض دیر هنگام آن باعث بروز خطرات جدی برای تپ چنجر میگردد. در حال حاضر هیچ شرکت داخلی مبادرت به تولید این کارتریج ها با کیفیت نسخه اصلی آن نکرده است
مشخصات فنی قطعه / نوع استاندارد	کارخانه سازنده: MR مدل یونیت فیلتر روغن: OF100
پیشینه مسئله	در گذشته به دلیل عدم وجود رزرو برای آن و به دلیل وجود تحریم ها نیاز به فیلتر روغن دایورتور سوئیچ ها با دستگاه فیلتر پرس بود
رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشند	محصولات ساخته شده با انجام الگو برداری دقیق از محصول اصلی باید گواهینامه های معتبر بین المللی رو پاس کرده و محصولات فاقد استاندارد بین المللی مورد پسند نیستند
ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد. وزن/ابعاد/نیاز سالیانه	250*300 mm نیاز هر سال دو عدد می باشد قیمت: ۲۲۰۰ دلار
مدت زمان	یک سال

نمای پایین



نمای کنار



نمای کنار

نمای بالا

